



**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES.**

SUMIDOURO

2019

Sumário

| | | |
|---------|--|---|
| 1. | Considerações preliminares | 3 |
| 2. | Descrição | 3 |
| 3. | Materiais de construção | 3 |
| 4. | Execução da obra..... | 4 |
| 4.1 | Locação da obra..... | 4 |
| 4.2 | Paredes | 4 |
| 4.2.1 | Alvenaria | 4 |
| 4.2.2 - | Amarração dos tijolos | 5 |
| 4.3 | Instalações Sanitárias..... | 6 |
| 4.4 | Sumidouro | 6 |
| 4.5 | Dimensionamento do sumidouro (NBR 13969/97)..... | 8 |
| 4.6 | Limpeza | 8 |

1. Considerações preliminares

Este projeto foi desenvolvido na suposição de que existe no local uma fonte de água disponível, com vazão mínima de 0,5 l/s e pressão mínima de 5 mca. Caso essa não seja a realidade local, será de responsabilidade do engenheiro responsável a execução das devidas alterações de projeto que garantam o funcionamento do conjunto sanitário dentro dos padrões aceitáveis de higiene e saúde pública, preconizados pelo Ministério da Saúde.

2. Descrição

A construção do sumidouro, como toda a obra de construção civil, deverá atender às condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere à resistência, à segurança e à utilização, pertinentes ao assunto. Esta especificação e o projeto que a acompanha são apenas uma referência e uma contribuição da FUNASA para a facilitar a execução da obra. Caberá à conveniente e ao seu corpo técnico ou à aquele que venha a representar legal e tecnicamente a conveniente, analisar o projeto, responder pelo seu conteúdo e pela sua execução, sendo necessário inclusive o pagamento e a apresentação das respectivas anotações de responsabilidade técnica (ART) emitidas pelo CREA, referentes ao projeto, ao orçamento e à execução da obra.

3. Materiais de construção

Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela conveniente antes da sua utilização, sem prejuízo de outras fiscalizações que poderão ser efetuadas pela FUNASA.

De maneira geral os materiais deverão ser de boa qualidade e atender às seguintes normas brasileiras da ABNT:

- Blocos cerâmicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3
- Tijolo maciço cerâmico: NBR 6460, NBR 7170 e NBR 8041
- Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522
- Tubos e conexões de PVC para esgoto sanitário predial: NBR 10570, NBR 7367
- Cimento Portland : NBR 5732
- Agregados para concreto : NBR 7211
- Fator água/cimento : NBR 6118

4. Execução da obra

As recomendações a seguir devem ser adotadas sem prejuízo às normas brasileiras pertinentes e de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendações não se mostrem adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos ou em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da FUNASA deverá ser consultado.

4.1 Locação da obra

O sumidouro deverá ser locado dentro do terreno da casa e de forma que a sua posição seja a mais conveniente, tendo em vista as condições de execução, a funcionalidade da obra e o conforto do usuário. A locação também deve levar em consideração a interação da melhoria com as demais construções existentes, seja do usuário ou dos seus vizinhos.

O sumidouro deverá ser locado em cota inferior ao do filtro biológico, conforme o projeto técnico e em terreno com taxa de percolação mínima de 400 m³/m. Em casos de solos de mais baixa porosidade ou terrenos com o lençol freático próximo à superfície, principalmente naqueles locais aonde a água subterrânea é explorada para consumo humano, consultar o corpo técnico da FUNASA.

O sumidouro não deverá ser construído caso o domicílio se encontre em logradouro que já conte com rede de esgoto sanitário. Neste caso o ramal de esgoto do conjunto sanitário deverá ser lançado diretamente na rede pública coletora de esgoto.

4.2 Paredes

4.2.1 Alvenaria

A alvenaria das paredes do sumidouro deverá ser executada com blocos cerâmicos de 1 vez, com dimensões nominais de 10x20x20 cm, e deverão ser assentados em juntas de 1,0 cm, conforme o projeto. A alvenaria deverá ser executada em prumo e esquadro perfeito.

Os blocos e tijolos cerâmicos a serem empregados nas alvenarias com função portante ou de vedação deverão apresentar dimensões padronizadas, sem desvios visíveis na forma ou dimensões que repercutam no excessivo consumo de argamassas de assentamento ou de revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geométricas dos blocos redundariam ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com consequente surgimento de tensões concentradas e diminuição da resistência global da parede.

Visualmente os tijolos e blocos cerâmicos não deverão apresentar trincas, quebras, superfícies irregulares, deformações e falta de uniformidade de cor.

A aceitação ou rejeição dos tijolos e blocos cerâmicos, no que se refere às dimensões, deve ser avaliada segundo os planos de amostragem dupla, preconizados pelas normas NBR 7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente.

Os blocos e tijolos cerâmicos empregados deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

| Propriedade | Valor |
|--|--|
| Dimensão individual | 90 x 190 x 190 +/- 3 mm |
| Resistência individual mínima à compressão | >= 2,5 MPa (Paredes) >= 4,0 MPa (Fundações) |
| Esquadro, desvio na extremidade do bloco | <= 3 mm |
| Planeza, flexa | <= 3 mm |

A qualidade final de uma alvenaria dependerá substancialmente dos cuidados a serem observados na sua execução, os quais deverão ser iniciados pela correta locação das paredes e do assentamento da primeira fiada de blocos (nivelamento do qual dependerá a qualidade e a facilidade de elevação da alvenaria).

A alvenaria deverá ser executada com todo cuidado possível (nivelamento, perpendicularidade, prumo, espessura das juntas. A verificação do prumo deve ser efetuada continuadamente ao longo da parede, de preferência na sua face externa.

Os blocos devem ser assentados nem muito úmidos nem muito ressecados. Na operação de assentamento, os blocos deverão ser firmemente pressionados uns contra os outros, buscando-se compactar a argamassa nas juntas horizontais. O cuidado de proteger o chão com papelão ou plástico, ao lado da alvenaria em elevação, permite o reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria perdida.

4.3 - Paredes de tijolos

As paredes do sumidouro serão erguidas conforme projeto. A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no traço 1:2:8. A presença da cal hidratada na argamassa lhe conferirá maior poder de acomodação às variações dimensionais da parede, minimizando-se assim o risco de ocorrência de fissuras ou destacamentos entre blocos e argamassa.

4.2.2 - Amarração dos tijolos

Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para garantir uma maior resistência e estabilidade dos painéis.

Os tijolos ou blocos só devem ser assentados com argamassa de cimento e areia nas juntas horizontais. As juntas verticais não devem receber argamassa de assentamento e devem ter espaçamentos (no caso de tijolo) para facilitar a infiltração dos efluentes. Se as paredes forem de anéis pré-moldados, eles devem ser apenas colocados uns sobre os outros, sem nenhum rejuntamento, para permitir o escoamento dos efluentes.

A laje ou tampa do sumidouro pode ser feita com uma ou mais placas pré-moldadas de concreto, ou executada no próprio local, tendo o cuidado de armar em forma de tela.

4.3 Instalações Sanitárias

As tubulações enterradas serão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e com cobertura tal que não ocorra a sua deformação, quando sujeita às solicitações oriundas do peso da terra de cobertura e do trânsito de pessoas, animais e equipamentos que porventura existam no local. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.

Deverão ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no projeto, respeitando-se as especificações técnicas e construtivas do material utilizado, bem como os dispositivos necessários para o afastamento dos dejetos e águas servidas para a fossa séptica e sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento.

Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á:

- Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com auxílio de estopa comum;
- Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;
- Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel;
- Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

4.4 Sumidouro

O sumidouro é um poço sem laje de fundo que permite a penetração do efluente do conjunto séptico no solo. Os sumidouros podem ser construídos de tijolo maciço ou blocos de concreto ou ainda com anéis pré-moldados de concreto.

O diâmetro e a profundidade dos sumidouros dependem da quantidade de efluentes e do tipo de solo. Mas não devem ter menos de 1 m de diâmetro e nem mais de 3m de profundidade, para simplificar a construção.

Previamente deverá ser realizado teste de percolação atendendo aos critérios estabelecidos na norma 7229/97 ABTN, para conhecer a capacidade de absorção do terreno, na proporção de um teste para cada 10 (dez) sumidouros. A realização deste teste deverá ser acompanhada por um técnico da FUNASA.



PREFEITURA DE

PEDRA BRANCA

crescer de novo crescer com o povo

A construção de um sumidouro começa pela escavação de buraco, a cerca de 3 m da fossa séptica e em nível um pouco mais baixo, para facilitar o escoamento dos efluentes por gravidade. A profundidade do buraco deve ser de 70 cm maior que a altura final do sumidouro. Isso permite a colocação de uma camada de brita, no fundo do sumidouro, para infiltração mais rápida no solo e de uma camada de terra, de 20cm, sobre a tampa do sumidouro.

Será construído em alvenaria de 1 vez, em blocos cerâmicos de 10 x 20 x 20cm.

O sumidouro deverá ser locado com afastamento de 3 vezes o diâmetro, ou no mínimo a 3,00m do conjunto séptico, distante a 1,50m de quaisquer obstáculos, tais como paredes, árvores, ou divisa de terreno, de acordo com o espaço ou tamanho do terreno.

O sumidouro deverá ser construído em uma escavação cilíndrica, na profundidade e diâmetro, observando sempre a capacidade de infiltração do solo daquela região e o número de pessoas residentes naquele domicílio.

As paredes do sumidouro deverão ser executadas em alvenaria de blocos cerâmicos 10 x 20 x 20 com os furos dispostos radialmente, de tal maneira que permita a infiltração do efluente da fossa séptica no terreno sem que haja o desmoronamento das paredes do sumidouro.

No caso de terrenos onde o lençol freático estiver a uma profundidade menor que 1,50 m abaixo da cota de fundo do sumidouro, deverão ser adotadas variações deste, seja em profundidade, diâmetros e/ou outras soluções para infiltração de efluentes líquidos, previstas na Norma 7229/97 da ABNT, cabendo ao técnico da FUNASA a aprovação da solução adotada.

4.5 Dimensionamento do sumidouro (NBR 13969/97)

$$Su = \left[\left(\frac{h \times \pi \times D}{2} \right) + \left(\frac{\pi \times D^2}{4} \right) \right] \geq \left[\frac{C \times N}{1000 \times Ta} \right]$$

onde:

Su = superfície útil em m²

h = profundidade abaixo da geratriz inferior da canalização de entrada - 2,75m

$\pi = 3,14$

D = diâmetro externo = 1,50m

C = consumo por habitante em L/s

N = número de moradores no domicílio

Ta = taxa máxima de aplicação diária = 0,065; NBR 13.969/97, Tabela A.1, pg. 25

$$Su = \left[\left(\frac{2,75 \times 3,14 \times 1,5}{2} \right) + \left(\frac{3,14 \times 1,50^2}{4} \right) \right] \geq \left[\frac{100 \times 5}{1000 \times 0,037} \right]$$

$$Su = [14,72] \geq [13,51]$$

Foi adotada a taxa máxima de aplicação de 0,065 m³/m².dia o que corresponde à uma taxa de percolação de 400 min/m, conforme for a taxa de percolação medida no local as dimensões do sumidouro deverão ser alteradas.

4.6 Limpeza

A obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio sobras de materiais de construção e nem resíduos. As cavas que porventura forem executadas deverão ser completamente fechadas.



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA DE
PEDRA BRANCA
Conselho de Contabilidade Pública

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CR/CE 339.019

ESTADO: CE

MUNICÍPIO:
OBRA:
FONTE:

PEDRA BRANCA
SUMIDOURO
SINAPI DEZEMBRO/2018

ENC. SOCIAIS (%):
BDI (%):
Quantidade

| | |
|-------|--------|
| PREÇO | 24,00% |
| TOTAL | 263 |

| ITEM | DESCRÍÇÃO | UNID. | QUANT. | UNIT. | VALOR |
|---|--|--------|--------|-------|--------|
| 1.0 SUMIDOURO | | | | | |
| 1.1 | Raspagem e limpeza do terreno e Locação simples de construção sem gabarito de madeira | M² | 1,77 | 2,42 | 4,27 |
| 1.2 | Escavação mecanizada, campo aberto, em solo exceto rocha, ate 2,00 m de profundidade. | M³ | 2,21 | 11,26 | 24,83 |
| 1.3 | Tubulação em PVC rígido esgoto primário para sumidouro, inclusive conexões | Un | 1,00 | 61,14 | 61,14 |
| 1.4 | Alvenaria de vedação para as paredes do sumidouro, com blocos cerâmicos 10x20x20, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2,9, espessura das juntas = 12 mm, espessura da parede sem revestimento = 19 cm, furos no sentido radial. (*) | M² | 5,80 | 44,41 | 257,67 |
| 1.5 | Camada de brita nº 3 ou 4 | M³ | 0,67 | 54,64 | 36,35 |
| 1.6 | Execução de tampa de concreto armado de 5 cm de espessura | M² | 1,77 | 75,18 | 132,85 |
| TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS SEM B.D.I. | | | | | |
| | B.D.I. : | 24,00% | | | 124,10 |
| TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS DO SUMIDOURO COM B.D.I. | | | | | |
| | | | | | 641,20 |

VALOR TOTAL DO SUMIDOURO 641,20

Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CRP/CE: 339.019

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Quantidade: 263

OBRÁ: SUMIDOURO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA / CEARÁ.

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | |
|------------------------------|------------------------|---------|-----------|---------|-----------|---------|----------|----------|------------|
| ITEM | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1.0 | SUMIDOURO | 100,00 | 135997,46 | 20,00 | 27199,49 | 20,00 | 27199,49 | 20,00 | 27199,49 |
| | TOTAL SIMPLES | 100,00 | 135997,46 | 20,00 | 27199,49 | 20,00 | 27199,49 | 20,00 | 27199,49 |
| | BDI 24,00% | 100,00 | 32.639,39 | 20,00 | 6527,88 | 20,00 | 6527,88 | 20,00 | 6527,88 |
| | TOTAL ACUMULADO | 100,00 | 168636,85 | 20,00 | 33.727,37 | 40,00 | 67454,74 | 60,00 | 101182,11 |
| | | | | | | | | | 134905,48 |
| | | | | | | | | | 100,00 R\$ |
| | | | | | | | | | 168.365,60 |

Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CNEUPE: 339.019

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÃO DE BDI

| COD | DESCRIÇÃO | % |
|-----|---------------------------|------|
| | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 3,78 |
| DF | Despesas financeiras | 1,40 |
| R | Riscos | 1,76 |

| Benefício | |
|--|------------------|
| S + G | Garantia/seguros |
| L | Lucro |
| I | Impostos |
| PIS | 5,65 |
| COFINS | 0,65 |
| ISS | 3,00 |
| CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | 2,00 |
| TOTAL DOS IMPOSTOS | 5,65 |
| BDI = | 24,00% |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CONFORME ACORDÃO 2622/2013-TCU

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DA MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | GRUPO A | HORISTA % |
|----------|---|---------|--------------|
| | | | |
| A1 | INSS | | 0,00 |
| A2 | SESI | | 1,50 |
| A3 | SENAI | | 1,00 |
| A4 | INCRA | | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes no Trabalho | | 3,00 |
| A8 | FGTS | | 8,00 |
| A9 | SECONCI | | 0,00 |
| A | Total de Encargos Sociais Básicos | | 16,80 |
| | | GRUPO B | |
| B1 | Reposo Semanal Remunerado | | 17,85 |
| B2 | Feriados | | 3,71 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | | 0,92 |
| B4 | 13º Salário | | 10,83 |
| B5 | Licença Paternidade | | 0,07 |
| B6 | Faltas Justificadas | | 0,72 |
| B7 | Dias de Chuvas | | 1,55 |
| B8 | Auxílio Acidentes de Trabalho | | 0,11 |
| B9 | Férias Gozadas | | 9,18 |
| B10 | Salário Maternidade | | 0,03 |
| B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | | 44,97 |

| GRUPO C | |
|-----------|---|
| | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado |
| C3 | Férias Indenizados |
| C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa |
| C5 | Indenização Adicional |
| C | Total de Encargos Sociais que não recebem Incidências de A |
| GRUPO D | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do |
| D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro |
| | *GRUPO E |
| E1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B |
| E1 | Total dos Encargos Sociais Complementares |
| | TOTAL (A+B+C+D+E) |
| | 85,20 |

OBS: * Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

| | | | | | | |
|-------|---|---|-------------------------|-------|--------|----------|
| 94097 | Reaterro de valas | | M ³ | 0,156 | 3,93 | 0,61 |
| | | Sub-total dos materiais | | | | 49,20 |
| | | Mão de obra | | | | |
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0,58823529 | 12,24 | 7,20 | |
| 6111 | SERVENTE | H | 0,58823529 | 8,05 | 4,74 | |
| | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | 11,94 | |
| | | Custo Total | | | 61,14 | |
| 80002 | Escavação manual de valas até 2 m de profundidade | M ³ | | | 15,39 | |
| | Encargos | Escavação manual de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00 m de profundidade | | | | |
| | | Item | Descrição | Unid | Quant. | Unitário |
| | | | Materiais | | | Total |
| | | | | | | |
| | | | Sub-tótal dos materiais | | | 0,00 |
| | | | Mão de obra | | | |
| 6111 | SERVENTE | H | 1,91176471 | 8,05 | 15,39 | |
| | | | | | | |
| | | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | 15,39 | |
| | | | Custo Total | | | |
| 80003 | Reaterro de valas | M ³ | | | 2,13 | |
| | Encargos | | | | | |
| | | Item | Descrição | Unid | Quant. | Unitário |
| | | | Materiais | | | Total |
| | | | | | | |
| | | | Sub-tótal dos materiais | | | 0,00 |
| | | | Mão de obra | | | |
| 6111 | SERVENTE | H | 0,26470588 | 8,05 | 2,13 | |
| | | | | | | |
| | | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | 2,13 | |

Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CRP/CE: 339.019

Custo Total

2,13

| | | | |
|-----------------|---|----------------------|-----------------|
| 80043 | Alvenaria de elevação com blocos cerâmicos furados, esp = 19 cm | M² | 44,41 |
| Encargos | Alvenaria de elevação com blocos cerâmicos furados, dimensões 9x19x19 cm, assentados com argamassa, espessura das juntas 12 mm, espessura da pare | | |
| Item | Descrição | Unid | Quant. |
| | | Materiais | Unitário |
| 87370 | Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, traço 1:2:9 | M ³ | 0,034 |
| 7269 | TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 9 X 9 X 19CM | UN | 47.000 |
| | | | |
| | Sub-total dos materiais | | 26,51 |
| | | | |
| | Mão de obra | | |
| 4750 | PEDREIRO | H | 0,88235294 |
| 6111 | SERVENTE | H | 0,88235294 |
| | | | |
| | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | 17,90 |
| | | | |
| | Custo Total | | 44,41 |
| 80068 | Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, traço 1:2:9 | M³ | 0 |
| Encargos | Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9 | | |
| Item | Descrição | Unid | Quant. |
| | | Materiais | Unitário |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 162,000 |
| 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 162,000 |
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M ³ | 1,216 |
| | | | |
| | Sub-total dos materiais | | 233,92 |
| | | | |
| | Mão de obra | | |
| 6111 | SERVENTE | H | 2,94117647 |
| | | | |
| | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | 23,68 |
| | | | |
| | Custo Total | | 257,60 |

| | | | |
|--|---|----------------------|--------------|
| 80041 | Execução da camada de brita | M³ | 54,64 |
| Encargos | | | |
| Item | Descrição | Materiais | Unid |
| 4722 | PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | Quant. |
| | | | |
| Sub-total dos materiais | | | |
| 6111 | SERVENTE | H | Unid |
| | | | |
| Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | |
| Custo Total | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|----------------------|---------------|
| 80033 | Tampa de concreto armado | M² | 75,18 |
| Encargos | | | |
| | Execução de tampa de concreto armado de 5 cm de espessura | | |
| Item | Descrição | Unid | Quant. |
| | | | |
| Materiais | | | |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 | KG | 16,200 |
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0,033 |
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0,040 |
| 42 | ACO CA-60 - 7,0MM | KG | 5,270 |
| 337 | ARAMÉ RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0,090 |
| 1347 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM DE 1,10 X 2,20 M PARA FORMA CONCRETO | M2 | 0,400 |
| 6188 | TABUJA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M2 | 0,120 |
| | | | |
| Sub-total dos materiais | | | |
| | | | |
| Sub-total dos encargos | | | |
| | | | |
| Custo Total | | | |

Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CRÉDITO: 339.019


| Mão de obra | | | | | |
|---|-----------------------|---|------------|-------|-------|
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0,17647059 | 12,24 | 2,16 |
| 4750 | PEDREIRO | H | 0,17647059 | 12,24 | 2,16 |
| 378 | ARMADOR | H | 0,27058824 | 12,24 | 3,31 |
| 6111 | SERVENTE | H | 1,87058824 | 8,05 | 15,06 |
| Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | 22,69 | |
| Custo Total | | | | 75,18 | |

DECLIVIDADE MIN = 2%

148


46

265




SUMIDOURO
CORTE FF

TUBO PVC TE JE DN 100
VAI PARA A FOSSA SEPTICA
DISTANCIA VARIAVEL



SUMIDOURO
(PLANTA)

VERGALHÃO Ø 5/16"
L = VARIÁVEL A CADA 10 cm



TAMPA

| | | | |
|---|--------------------|----------------|---------|
| TITULO | DATA OUT / 2013 | ESCALA 1:25 | ARQUIVO |
| SUMIDOURO - DETALHAMENTO | PRANCHA 01/01 | | |
| PROJETO | AUTORES | | |
| MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | NOME : CREA : | | |
| LOCALIDADE | NOME : CREA : | | |
| FUNASA | DESENV. | DESENHO | VISTO |
| MINISTERIO DA SAUDE FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | | | |

Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CREA: 339.019



**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS PARA A CONSTRUÇÃO DE
MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES.**

CONJUNTO SÉPTICO

2019



PREFEITURA DE

PEDRA BRANCA

crescer de novo crescer com a povo

Sumário

| | | |
|---------|---|----|
| 1. | Considerações preliminares..... | 3 |
| 2. | Descrição | 3 |
| 3. | Materiais de construção..... | 3 |
| 4. | Execução da obra..... | 3 |
| 4.1 | Locação da obra..... | 4 |
| 4.2 | Paredes..... | 4 |
| 4.2.1 | Alvenaria | 4 |
| 4.2.2 - | Amarração dos tijolos | 9 |
| 4.2.3 - | Formação dos cantos de paredes..... | 9 |
| 4.3 | Instalações Sanitárias..... | 11 |
| 4.4 | Tanque séptico | 11 |
| 4.4.1 | Dimensionamento..... | 12 |
| 4.4.2 | Dimensionamento de fossas de câmara única | 12 |
| 4.5 | Filtro anaeróbico..... | 15 |
| 4.6 | Limpeza | 15 |

Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CREA/CE: 339.019

1. Considerações preliminares

Este projeto foi desenvolvido na suposição de que existe no local uma fonte de água disponível, com vazão mínima de 0,5 l/s e pressão mínima de 5 mca. Caso essa não seja a realidade local, será de responsabilidade do engenheiro responsável a execução das devidas alterações de projeto que garantam o funcionamento do conjunto séptico dentro dos padrões aceitáveis de higiene e saúde pública, preconizados pelo Ministério da Saúde.

2. Descrição

O conjunto séptico, como toda a obra de construção civil, deverá atender às condições impostas pelas normas brasileiras (ABNT) no que se refere à resistência, à segurança e à utilização, pertinentes ao assunto. Esta especificação e o projeto que a acompanha são apenas uma referência e uma contribuição da FUNASA para a facilitar a execução da obra. Caberá à conveniente e ao seu corpo técnico ou à aquele que venha a representar legal e tecnicamente a conveniente, analisar o projeto, responder pelo seu conteúdo e pela sua execução, sendo necessário inclusive o pagamento e a apresentação das respectivas anotações de responsabilidade técnica (ART) emitidas pelo CREA, referentes ao projeto, ao orçamento e à execução da obra.

3. Materiais de construção

Os materiais de construção deverão ser apreciados e aprovados pela conveniente antes da sua utilização, sem prejuízo de outras fiscalizações que poderão ser efetuadas pela FUNASA.

De maneira geral os materiais deverão ser de boa qualidade e atender às seguintes normas brasileiras da ABNT:

- Blocos cerâmicos: NBR 7171, NBR 15270-1, NBR15270-2 e NBR15270-3
- Argamassas: NBR 7214, NBR 7215, NBRNM67 e NBR 8522
- Tubos e conexões de PVC para esgoto sanitário predial: NBR 10570, NBR 7367
- Cimento Portland : NBR 5732
- Agregados para concreto : NBR 7211
- Fator água/cimento : NBR 6118.

4. Execução da obra

As recomendações a seguir devem ser adotadas sem prejuízo às normas brasileiras

pertinentes e de forma alguma pretendem esgotar o assunto. Em casos onde as recomendações não se mostrem adequadas, sua aplicação se torne extremamente difícil, em casos omissos ou em que não haja uma boa compreensão, o corpo técnico da FUNASA deverá ser consultado.

4.1 Locação da obra

O conjunto séptico deverá ser locado dentro do terreno da casa e de forma que a sua posição seja a mais conveniente, tendo em vista as condições de execução, a funcionalidade da obra e o conforto do usuário. A locação também deve levar em consideração a interação da melhoria com as demais construções existentes, seja do usuário ou dos seus vizinhos.

O conjunto séptico é composto pelo tanque séptico e pelo filtro anaeróbio, os quais deverão ser instalados em cota topográfica igual ou inferior ao do conjunto sanitário, de preferência na frente da casa, o mais próximo possível da via pública.

Os dois itens que compõem o conjunto séptico são considerados como tratamentos de esgoto complementares entre si, de forma que o tanque séptico só será indicado se acompanhado do filtro anaeróbio, e vice-versa.

Caso o domicílio se encontre em logradouro que já conte com rede de esgoto sanitário, o ramal de esgoto do conjunto sanitário deverá ser lançado diretamente na rede pública coletora de esgoto. Neste caso, a fossa e o filtro anaeróbio não deverão ser construídos.

4.2 Paredes

4.2.1 Alvenaria

A alvenaria das paredes do conjunto séptico deverá ser executada com blocos cerâmicos de 1 vez, com dimensões nominais de 10x20x20 cm, e deverão ser assentados em juntas de 1,0 cm, conforme o projeto. A alvenaria deverá ser executada em prumo e esquadro perfeito.

As juntas deverão vedar completamente os furos dos blocos, impossibilitando que quaisquer animais ou vegetais ali se alojem.

Para a perfeita aderência do emboço, será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço em volume de 1:3, sobre a alvenaria e em seguida será aplicado o emboço e o reboco.

Os blocos e tijolos cerâmicos a serem empregados nas alvenarias com função portante ou de vedação deverão apresentar dimensões padronizadas, sem desvios visíveis na forma ou dimensões que repercutam no excessivo consumo de argamassas de assentamento ou



PREFEITURA DE
PEDRA BRANCA
crescer de novo crescer com o povo

de revestimento. Nas alvenarias portantes, as irregularidades geométricas dos blocos redundariam ainda na falta de uniformidade das juntas de assentamento, com consequente surgimento de tensões concentradas e diminuição da resistência global da parede.

Visualmente os tijolos e blocos cerâmicos não deverão apresentar trincas, quebras, superfícies irregulares, deformações e falta de uniformidade de cor.

A aceitação ou rejeição dos tijolos e blocos cerâmicos, no que se refere às dimensões, deve ser avaliada segundo os planos de amostragem dupla, preconizados pelas normas NBR 7170, NBR15270-1 e NBR15270-2, respectivamente.

Os blocos e tijolos cerâmicos empregados deverão atender aos seguintes requisitos mínimos:

| Propriedade | Valor |
|--|--|
| Dimensão individual | 90 x 190 x 190 +/- 3 mm |
| Resistência individual mínima à compressão | >= 2,5 MPa (Paredes) >= 4,0 MPa (Fundações) |
| Esquadro, desvio na extremidade do bloco | <= 3 mm |
| Planeza, flexa | <= 3 mm |

As argamassas deverão ser bem dosadas, recomendando-se para as pequenas construções os traços de 1:2:9 e 1:1:6 (cimento, cal e areia em volume). A presença da cal hidratada na argamassa lhe conferirá maior poder de acomodação às variações dimensionais da parede, minimizando-se assim o risco de ocorrência de fissuras ou destacamentos entre blocos e argamassa.

A qualidade final de uma alvenaria dependerá substancialmente dos cuidados a serem observados na sua execução, os quais deverão ser iniciados pela correta locação das paredes e do assentamento da primeira fiada de blocos (nívelamento do qual dependerá a qualidade e a facilidade de elevação da alvenaria).

A construção dos cantos deve ser executada com todo cuidado possível (nívelamento, perpendicularidade, prumo, espessura das juntas), passando os cantos a constituírem-se em gabarito para a construção em si das paredes. O emprego de uma régua graduada (escantilhão) será de grande valia na elevação dos cantos, devendo-se assentar os blocos aprumados e nivelados (auxílio de linha esticada). A verificação do prumo deve ser efetuada continuadamente ao longo da parede, de preferência na sua face externa; o prumo e o vão livre entre as laterais (ombreiras) de portas e janelas deverão ser verificados com todo o

cuidado.

Os blocos devem ser assentados nem muito úmidos nem muito ressecados. Na operação de assentamento, os blocos deverão ser firmemente pressionados uns contra os outros, buscando-se compactar a argamassa tanto nas juntas horizontais quanto nas verticais. O cuidado de proteger o chão com papelão ou plástico, ao lado da alvenaria em elevação, permite o reaproveitamento imediato da argamassa expelida das juntas, que de outra forma estaria perdida.





Figura 1 - Execução de alvenaria de 1 vez, utilizando tijolos furados.

4.3 - Paredes de tijolos

As paredes do tanque e do filtro anaeróbico serão erguidas conforme projeto. O serviço é iniciado pelos cantos (Figura 5) após o destacamento das paredes (assentamento da primeira fiada), obedecendo o prumo de pedreiro para o alinhamento vertical (Figura 6) e o escantilhão no sentido horizontal (Figura 5).

Os cantos são levantados primeiro porque, desta forma, o restante da parede será erguido sem preocupações de prumo e horizontalidade, pois estica-se uma linha entre os dois cantos já levantados, fiada por fiada.

A argamassa de assentamento utilizada é de cimento, cal e areia no traço 1:2:8.



PREFEITURA DE
PEDRA BRANCA
crescer de novo crescer com o povo




Figura 5 - Detalhe do nivelamento da elevação da parede.





Figura 6 - Detalhe do prumo das alvenarias.

Podemos ver nas figuras 7, 8 e 9 a maneira mais prática de executarmos a elevação da alvenaria, verificando o nível e o prumo.

1º – Colocada a linha, a argamassa é disposta sobre a fiada anterior, conforme a Figura 7.



PREFEITURA DE
PEDRA BRANCA
crescer de novo crescer com a povo




Figura 7 - Colocação da argamassa de assentamento

2º - Sobre a argamassa o tijolo é assentado com a face rente à linha, batendo e acertando com a colher conforme Figura 8.




Figura 8 - Assentamento do tijolo

3º - A sobra de argamassa é retirada com a colher, conforme Figura 9.



PREFEITURA DE

PEDRA BRANCA

crescer de novo crescer com a povo





Figura 9- Retirada do excesso de argamassa


4.2.2 - Amarração dos tijolos

Os elementos de alvenaria devem ser assentados com as juntas desencontradas, para garantir uma maior resistência e estabilidade dos painéis.

a - Ajuste comum ou corrente, é o sistema que deverá ser utilizado (Figura 10)



AJUSTE CORRENTE (1/2 tijolo)




AJUSTE CORRENTE (um tijolo)

Figura 10 - Ajuste corrente (comum)

4.2.3 - Formação dos cantos de paredes

É de grande importância que os cantos sejam executados corretamente pois, como já visto, as paredes iniciam-se pelos cantos. A Figura 11 mostra a execução do canto da parede .



PREFEITURA DE
PEDRA BRANCA
crescer de novo crescer com a povo




Figura 11 - Canto em paredé de meio tijolo no ajuste comum

4.3 Instalações Sanitárias

As tubulações enterradas serão assentadas de acordo com o alinhamento, elevação e com cobertura tal que não ocorra a sua deformação, quando sujeita às solicitações oriundas do peso da terra de cobertura e do trânsito de pessoas, animais e equipamentos que porventura existam no local. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam.

Deverão ser executadas em PVC para esgoto predial, conforme detalhamento no projeto, respeitando-se as especificações técnicas e construtivas do material utilizado, bem como os dispositivos necessários para o afastamento dos dejetos e águas servidas para o conjunto séptico e sumidouro, de forma a proporcionar um bom escoamento.

Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á:

- Limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com auxílio de estopa comum;
- Introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;
- Aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel;
- Introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

4.4 Tanque séptico

O tanque ou fossa séptica é uma unidade de tratamento primário de esgoto doméstico na qual são feitas a separação e degradação da matéria sólida contida no esgoto.

A fossa séptica, uma benfeitoria complementar e necessária às moradias, é fundamental no combate a doenças, verminoses e endemias (como a cólera), pois evita o lançamento dos dejetos humanos diretamente em rios, lagos, nascentes ou mesmo na superfície do solo. O seu uso é essencial para a melhoria das condições de higiene da população onde não existe rede coletora de esgoto sanitário.

Esse tipo de fossa nada mais é que um tanque enterrado, que recebe os esgotos (dejetos e águas servidas), retém a parte sólida e inicia o processo de tratamento.

Será construído em alvenaria de 1 vez, em blocos cerâmicos de 10 x 20 x 20cm. Para garantir a impermeabilização, estanqueidade, segurança e durabilidade da mesma, o tanque deverá ser revestido internamente (chapisco, emboço e reboco) com argamassa 1:3 e espessura 1,5cm.

Deverá ser observado o afastamento mínimo de 1,50m de qualquer parede, obstáculos, árvores ou cerca de divisa de terreno e de acordo com o tamanho do terreno.

O tanque séptico deverá ser construído em uma escavação prismática retangular, de acordo com o cálculo do volume obtido pelo número de residentes, sendo que sua capacidade

mínima será de 2.100 litros.

Deverá ser observada a diferença de nível de 0,05m entre a entrada e a saída do efluente, possibilitando um escoamento constante.

A tampa do tanque séptico deverá ser constituída de 4 lajes independentes (conforme projeto), de forma a permitir o acesso para manutenção e limpeza do tanque, com a remoção do lodo e da espuma acumulados, assim como a desobstrução dos dispositivos internos. As lajes deverão ser executadas em local próximo, utilizando de ferragem e concreto necessários, de preferência à sombra, com cura adequada, de forma a garantir rigidez à estrutura, segurança e a vedação do equipamento.

Antes de entrar em funcionamento o tanque séptico deverá ser submetido ao ensaio de estanqueidade, realizado após ele ter sido saturado (enchido com água até a altura da geratriz inferior do tubo de saída) por no mínimo 24 horas. A estanqueidade é medida pela variação do nível de água após preenchimento, decorridas 12 h. Se a variação for superior a 3% da altura útil, a estanqueidade é insuficiente, devendo-se então corrigir trincas, fissuras ou juntas.

4.4.1 Dimensionamento

São dados básicos para o dimensionamento:

- número de pessoas a serem atendidas;
- o volume de esgoto produzido por pessoa por dia

O volume de esgoto produzido por pessoa por dia é função do nível de consumo de água. No caso de não haver dados locais, a NBR 7229/1993 fornece uma tabela com indicações para diversos tipos de prédios, do volume de lodo fresco produzido por pessoa por dia ou taxa de acumulação total de lodo e escuma por pessoa por ano.

O volume de lodo fresco produzido por pessoa por dia é função da dieta da população e do material de limpeza anal. Para prédios com ocupação permanente a NBR 7229/1993 assume o valor de 1,0 l/hab/dia e valores menores para prédios de ocupação temporária.

4.4.2 Dimensionamento de fossas de câmara única

A NBR 7229/93 recomenda a seguinte fórmula para o cálculo do volume útil de fossas co câmara única, com intervalo entre limpezas de um ano:

$$Vu = 1000 + N \times (C \times T + K \times Lf)$$



PREFEITURA DE
PEDRA BRANCA
crescer de novo crescer com o povo

onde:

V_u = volume útil em litros

N = número de pessoas = 5 pessoas

C = contribuição de esgotos - 100L/hab/dia, NBR 7.229, tabela 1, pg. 4

T = tempo de detenção = 1 dia, NBR 7.229, tabela 2, pg. 5

K = taxa de acumulação de lodo digerido = 65 dias, NBR 7.229, tabela 3, pg. 5

L_f = contribuição de lodo fresco = 1L/hab/dia, NBR 7.229, tabela 1, pg. 4

$$V_u = 1000 + 5 \times (100 \times 1 + 65 \times 1) = 1825L$$

As seguintes medidas e relações devem ser observadas nas fossas de câmara única:

- profundidade útil mínima : 1,20 m;
- largura interna mínima : 0,80 m;
- relação comprimento/largura entre 2 e 4;
- a largura não deve ultrapassar duas vezes a profundidade;
- diâmetro interno mínimo para as fossas cilíndricas : 1,10 m;
- o diâmetro interno não deve ser superior a duas vezes a profundidade útil.

Cabe observar que o prolongamento do Tê de saída da fossa dever ter um comprimento de, no mínimo, 1/3 da altura da lâmina de água (NBR 7.229). Sem esse prolongamento, a fossa não cumpriria a função de tratar o esgoto e funcionaria simplesmente como uma caixa de passagem, não garantindo o tempo de retenção do líquido na fossa, tempo esse necessário ao efetivo tratamento (Figura 12):



PREFEITURA DE
PEDRA BRANCA
crescer de novo crescer com o para




Figura 12. Corte de um tanque séptico (NBR 7229/93, Anexo A, figura 3)

OBSERVAÇÃO:

Para o bom funcionamento do conjunto séptico e conforto do usuário, as instalações da pia de cozinha, tanque de lavar roupa, lavatório devem ter sido previamente dotadas da caixa de gordura, válvula da pia, sifões, caixa de passagem, ventilação e demais elementos exigidos no projeto.

4.5 Filtro anaeróbico

O filtro anaeróbico, é de grande eficiência no tratamento de efluentes sanitários.

Consiste em uma caixa com pedra britada que, recebendo o efluente do tanque séptico por sua parte inferior, procede a um tratamento anaeróbio por bactérias aderidas ao meio suporte que são as pedras. O fluxo é de baixo para cima, fato este que proporciona uma eficiência consideravelmente maior. O efluente do filtro anaeróbico, já tratado, livre de resíduos orgânicos, é encaminhado ao sumidouro ou vala de infiltração. O Filtro Anaeróbico, é dimensionado em conformidade com o número de usuários.

Construído em alvenaria, assentes com argamassa traço 1:5 de cimento e areia, revestido interna e externamente com argamassa no traço 1:3 de cimento e areia.

A manutenção do filtro deve ser feita periodicamente através da troca do material filtrante (brita).

Observação - conforme NBR 13969/97:

- a) o filtro anaeróbico pode ser construído em concreto armado, plástico ou fibra de vidro de alta resistência ou alvenaria revestida, de modo a não permitir a infiltração da água externa à zona readora do filtro e vice-versa.
- b) não deve ser permitida a mistura de britas com dimensões distintas, a não ser em camadas separadas, para não causar a obstrução precoce do filtro.
- c) o volume útil mínimo do leito filtrante deve ser de 1.000 L.
- d) a altura do leito filtrante, já incluindo a altura do fundo falso, deve ser limitada a 1,20m.
- e) a altura do fundo falso deve ser limitada a 0,60m já incluindo a espessura da laje.

4.6 Limpeza

A obra deverá ser entregue sem nenhum vestígio de sobras de materiais de construção, e nem com resíduos. As cavas que forem executadas deverão ser completamente fechadas.



ESTADO DO CEARÁ

GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO:

PEDRA BRANCA

OBRA:

TANQUE SÉPTICO - FILTRO ANAERÓBICO

FONTE:

PEDRA BRANCA
TANQUE SÉPTICO - FILTRO ANAERÓBICO
SINAPI DEZEMBRO/2018

ESTADO: CE

| | |
|-------------------|--------|
| ENC. SOCIAIS (%): | 85,20 |
| BDI (%): | 24,00% |

| Quantidade | Preço |
|------------|-------|
| 267 | |

| ITEM | Cod. Sinapi ou composição de custo | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | UNIT. | TOTAL | |
|-----------------------|---|---|-------|--------|-------|-------|--------|
| | | | | | | PREÇO | |
| TANQUE SÉPTICO | | | | | | | |
| 1.0 | | | | | | | |
| 1.1 | 80000 | Raspagem e limpeza do terreno e locação simples de construção sem gabarito de madeira | M² | 4,00 | 2,42 | | 9,66 |
| 1.2 | 72917 | Escavação mecanizada em solo até 2,00m de profundidade | M³ | 6,80 | 11,26 | | 76,57 |
| 1.3 | 80043 | Alvenaria de vedação para as paredes do tanque séptico, com blocos cerâmicos 9x9x19, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2,9, espessura das juntas = 12 mm, espessura da parede sem revestimento = 19 cm | M² | 10,54 | 44,41 | | 468,13 |
| 1.4 | 80013 | Chapisco sobre paredes internas e externas empregando argamassa de cimento e areia média sem peneirar no traço de 1:3, espessura = 3 mm. (*) | M² | 9,18 | 2,35 | | 21,59 |
| 1.5 | 80016 | Emboço para as paredes internas e externas empregando argamassa mista de cimento, cal e areia média sem peneirar, no traço de 1:2:11, espessura = 1 cm. | M² | 9,18 | 11,02 | | 101,18 |

| | | | | | | |
|--|-------|---|----------------|------|-------------------|--------|
| 1.6 | 80017 | Reboco das paredes internas do tanque séptico, empregando argamassa de cimento e areia fina penelirada no traço de 1:3, espessura = 5 mm. | M ² | 9,18 | 9,63 | 88,39 |
| 1.7 | 80005 | Contrapiso da área interna do abrigo, com concreto não estrutural de cimento, areia média e brita 1 no traço 1:3:6, espessura = 6 cm | M ² | 2,86 | 8,76 | 25,06 |
| 1.8 | 93381 | Reaterro mecanizado com material proveniente da escavação | M ³ | 1,94 | 6,89 | 13,35 |
| 1.9 | 80033 | Execução de tampa de concreto armado de 5 cm de espessura | M ² | 2,86 | 75,18 | 215,00 |
| 1.10 | 80039 | Tubulação em PVC rígido esgoto primário para fossa séptica, inclusive conexões. | Un | 1,00 | 61,14 | 61,14 |
| TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS SEM B.D.I. | | | | | 1.080,07 | |
| B.D.I. : | | 24,00% | | | 259,22 | |
| TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS DO TANQUE SÉPTICO COM B.D.I. | | | | | 1.339,28 | |
| VALOR TOTAL DOS TANQUES SÉPTICOS | | | | | 357.587,76 | |

| 2.0 | | FILTRO ANAERÓBICO | | | | |
|-----|-------|---|----------------|------|--------|--------|
| 2.1 | 80000 | Raspagem e limpeza do terreno e locação simples de construção sem gabarito de madeira | M ² | 2,54 | 2,42 | 6,15 |
| 2.2 | 72917 | Escavação mecanizada em solo até 2,00 m de profundidade | M ³ | 4,76 | 11,26 | 53,58 |
| 2.3 | 80046 | Tubulação em PVC rígido esgoto primário para filtro anaeróbico, inclusive conexões | Un | 1 | 104,89 | 104,89 |
| 2.4 | 80043 | Alvenaria de vedação para as paredes do filtro biológico com blocos cerâmicos 9x9x19, assentados com argamassa de cimento, cal e areia no traço de 1:2:9, espessura das juntas = 12 mm, espessura da parede sem revestimento = 19 cm. | M ² | 7,21 | 44,41 | 320,23 |
| 2.5 | 80013 | Chapisco sobre paredes empregando argamassa de cimento e areia média sem peneirar no traço de 1:3, espessura = 3 mm. | M ² | 7,21 | 2,35 | 16,96 |

Quantidade 267

Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CREA / CE, 339.019

| | | | | | | |
|---|-------|---|---------------------|------|-------------------|-------------------|
| 2.6 | 80016 | Emboço para paredes internas do tanque séptico, empregando argamassa mista de cimento, cal e areia média sem peneirar, no traço de 1:2:1, espessura = 1 cm. | M ² | 7,21 | 11,02 | 79,47 |
| 2.7 | 80017 | Reboco das paredes internas do tanque séptico, empregando argamassa de cimento e areia fina peneirada no traço de 1:1,5, espessura = 5 mm. | M ² | 7,21 | 9,63 | 69,42 |
| 2.8 | 80041 | Camada de brita nº 4 | M ³ | 1,89 | 54,64 | 103,33 |
| 2.9 | 80033 | Execução de tampa de concreto armado de 5 cm de espessura | M ² | 1,77 | 75,18 | 132,85 |
| 2.10 | 80033 | Execução da placa de fundo em concreto armado 6 cm de espessura | M ² | 1,77 | 75,18 | 132,85 |
| 2.11 | 80033 | Execução da placa perfurada em concreto armado 7 cm de espessura | M ² | 1,77 | 75,18 | 132,85 |
| TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS SEM B.D.I. | | | | | 1.152,55 | |
| B.D.I. : 24% | | | | | 276,61 | |
| TOTAL DOS MATERIAIS / EQUIPAMENTOS DO FILTRO ANAERÓBICO COM B.D.I. | | | | | 1.429,16 | |
| VALOR TOTAL DOS FILTROS ANAERÓBICOS | | | | | 381.585,72 | |
| | | | VALOR GLOBAL | | | 739.173,48 |

Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CREA/SP: 339.019

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

OBRA: TANQUE SÉPTICO - FILTRO ANAERÓBICO
LOCAL: MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA / CEARÁ.

| | |
|---------------|-----|
| Quant. Tanque | 267 |
| Quant. Filtro | 257 |

| CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|--------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ITEM | DESCRICAÇÃO DOS SERVIÇOS | TOTAL | | 30 DIAS | | 60 DIAS | | 90 DIAS | | 120 DIAS | |
| | | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ | % | R\$ |
| 1.0 | TANQUE SÉPTICO | 48,38 | 288.377,61 | 20,00 | 57.675,52 | 20,00 | 57.675,52 | 20,00 | 57.675,52 | 20,00 | 57.675,52 |
| 2.0 | FILTRO ANAERÓBICO | 51,62 | 307.731,19 | 20,00 | 61.546,24 | 20,00 | 61.546,24 | 20,00 | 61.546,24 | 20,00 | 61.546,24 |
| | TOTAL SIMPLES | 100,00 | 596.108,80 | 20,00 | 119.221,76 | 20,00 | 119.221,76 | 20,00 | 119.221,76 | 20,00 | 119.221,76 |
| | BDI 24,00% | | 100,00 | 143.056,11 | 20,00 | 28.613,22 | 20,00 | 28.613,22 | 20,00 | 28.613,22 | 20,00 |
| | TOTAL ACUMULADO | | 100,00 | 739.174,91 | 20,00 | 147.834,98 | 20,00 | 147.834,98 | 20,00 | 147.834,98 | 20,00 |
| | | | | 295.569,96 | 60,00 | 403.504,95 | 60,00 | 591.339,93 | 60,00 | 739.173,48 | 60,00 |

Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CREA/CE 339.019

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÃO DE BDI

| COD | DESCRÍCIAO | % |
|-----|-----------------------|------|
| D | Despesas Indiretas | |
| AC | Administração central | 3,78 |
| DF | Despesas financeiras | 1,40 |
| R | Riscos | 1,76 |

| Benefício | | |
|-----------|------------------|------|
| S + G | Garantia/seguros | 0,80 |
| L | Lucro | 8,50 |

| | | |
|--|----------|-------------|
| I | Impostos | 5,65 |
| PIS | | 0,65 |
| COFINS | | 3,00 |
| ISS | | 2,00 |
| CPRB (2%, Apenas quando tiver desoneração INSS) | | - |
| TOTAL DOS IMPOSTOS | | 5,65 |

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

CONFORME ACORDÃO 2622/2013-TCU

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE DA MÃO-DE-OBRA - COM DESONERAÇÃO

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO | HORISTA |
|----------------|---|--------------|
| GRUPO A | | |
| A1 | INSS | 0,00 |
| A2 | SESI | 1,50 |
| A3 | SENAI | 1,00 |
| A4 | INCRA | 0,20 |
| A5 | SEBRAE | 0,60 |
| A6 | Salário Educação | 2,50 |
| A7 | Seguro Contra Acidentes de Trabalho | 3,00 |
| A8 | FGTS | 8,00 |
| A9 | SECONCI | 0,00 |
| A | Total de Encargos Sociais Básicos | 16,80 |
| GRUPO B | | |
| B1 | Repouso Semanal Remunerado | 17,85 |
| B2 | Feriados | 3,71 |
| B3 | Auxílio - Enfermidade | 0,92 |
| B4 | 13º Salário | 10,83 |
| B5 | Licença Paternidade | 0,07 |
| B6 | Faltas Justificadas | 0,72 |
| B7 | Dias de Chuvas | 1,55 |
| B8 | Auxílio Acidentes de Trabalho | 0,11 |
| B9 | Férias Gozadas | 9,18 |
| B10 | Salário Maternidade | 0,03 |
| B | Total de Encargos Sociais que recebem incidências de A | 44,97 |
| GRUPO C | | |
| C1 | Aviso Prévio Indenizado | 5,60 |
| C2 | Aviso Prévio Trabalhado | 0,13 |
| C3 | Férias Indenizados | 4,40 |
| C4 | Depósito Rescisão sem Justa Causa | 4,81 |

| | | |
|--------------------------|--|--------------|
| C5 | Indenização Adicional | 0,47 |
| C | Total de Encargos Sociais que não recebem incidências de A | 15,41 |
| GRUPO D | | |
| D1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 7,55 |
| D2 | Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e reincidência do FGTS sobre Aviso | 0,47 |
| D | Total de Reincidências de um grupo sobre o outro | 8,02 |
| *GRUPO E | | |
| E1 | Reincidência de Grupo A sobre Grupo B | 0,00 |
| E1 | Total dos Encargos Sociais Complementares | 0,00 |
| TOTAL (A+B+C+D+E) | | 85,20 |

OBS: *Grupo E deverá ser apropriado como item do custo direto

Fonte: Informação Dias de Chuva - INMET

(*) adotado

NOTA:Nas cidades onde não existe ambulatório Secovi, exclui-se o item A.9

**ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA**

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

| Município | PEDRA BRANCA | UF | CE | Data: | jan/19 |
|-----------|---|------|--------|----------|--------|
| Item | Descrição | Unid | Quant. | Unitário | Total |
| 80000 | Raspagem e limpeza do terreno e locação simples de construção sem gabarito de madeira | M² | | 2,42 | |
| Encargos | | | | | |

| Item | Descrição | Unid | Quant. | Unitário | Total |
|------|---|------|--------|----------|-------|
| | Materiais | | | | |
| | Sub-total dos materiais | | | | 0,00 |
| | Mão de obra | | | | |
| 6111 | SERVENTE | H | 0,3 | 8,05 | 2,42 |
| | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | 2,42 |
| | Custo Total | | | | 2,42 |

| 80040 | Escavação manual de valas ou cavas até 4,00 m | M³ | | 18,37 | |
|----------|--|------|------------|----------|-------|
| Encargos | Escavação manual de valas ou cavas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 4,00 m de profundidade | | | | |
| Item | Descrição | Unid | Quant. | Unitário | Total |
| | Materials | | | | |
| | Sub-total dos materiais | | | | 0,00 |
| | Mão de obra | H | 2,28235294 | 8,05 | 18,37 |
| 6111 | SERVENTE | | | | |

Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CRÉDITO: 339.019

| Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | | 18,37 |
|---|---|---|------------|--------|----------|
| Custo Total | | | | | 18,37 |
| 80046 | Instalação de ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões | | | | 104,89 |
| Encargos | | | | | |
| Item | Descrição | | Unid | Quant. | Unitário |
| | | Materiais | | | Total |
| 9836 | TUBO PVC SERIE NORAL - ESGOTO PREDIAL DN 100 - NBR 5688 | M | 3,000 | 9,00 | 27,00 |
| 301 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM | UN | 6,000 | 2,00 | 12,00 |
| 1200 | CAP PVC SOLD P/ ESG PREDIAL DN 100 MM | UN | 1,000 | 5,56 | 5,56 |
| 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA (POTE 500G) | UN | 0,046 | 11,90 | 0,55 |
| 93358 | Escavação manual de valas até 2 m de profundidade | M³ | 0,180 | 51,23 | 9,22 |
| 94097 | Reaterro de valas | M³ | 0,156 | 3,93 | 0,61 |
| 20088 | CAP PVC SERIE R P/ ESG PREDIAL DN 100 MM | UN | 1,000 | 9,51 | 9,51 |
| 1970 | CURVA PVC LONGA 90G P/ ESG PREDIAL DN 100MM | UN | 1,000 | 28,50 | 28,50 |
| | | | | | |
| | | Sub-total dos materiais | | | 92,95 |
| | | Mão de obra | | | |
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO IDRAULICO | H | 0,58823529 | 12,24 | 7,20 |
| 6111 | SERVENTE | H | 0,58823529 | 8,05 | 4,74 |
| | | | | | |
| | | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | 11,94 |
| | | | | | |
| | | Custo Total | | | 104,89 |
| 80002 | Escavação manual de valas até 2 m de profundidade | M³ | | | 15,39 |
| Encargos | Escavação manual de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00 m de profundidade | | | | |
| Item | Descrição | | Unid | Quant. | Unitário |
| | | Materiais | | | Total |
| | | | | | |

| | | | | | | |
|--------------|--|-----------|-------------|---------------|--|--------------|
| | | | | | Sub-total dos materiais | 0,00 |
| | | | | | Mão de obra | |
| 6111 | SERVENTE | | H | 1,91176471 | 8,05 | 15,39 |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | 15,39 |
| | | | | | Custo Total | 15,39 |
| 80003 | Reaterro de valas | | M³ | | | 2,13 |
| | Encargos | | | | | |
| | | | | | | |
| Item | Descrição | | Unid | Quant. | Unitário | Total |
| | | | | | | |
| | | | | | Materiais | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-total dos materiais | 0,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | Mão de obra | |
| 6111 | SERVENTE | | H | 0,26470588 | 8,05 | 2,13 |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | 2,13 |
| | | | | | | |
| | | | | | Custo Total | 2,13 |
| | | | | | | |
| 80043 | Alvenaria de elevação com blocos cerâmicos furados, esp = 19 cm | M² | | | | 44,41 |
| Encargos | Alvenaria de elevação com blocos cerâmicos furados, dimensões 9x19x19 cm, assentados com argamassa, espessura das juntas 12 mm, espessura da parede sem revestimento: 19 cm. | | | | | |
| | | | | | | |
| Item | Descrição | | Unid | Quant. | Unitário | Total |
| | | | | | | |
| | | | | | Materiais | |
| 87370 | Preparo de argamassa de cimento , cal e areia, traço 1:2:9 | M³ | 0,034 | 392,69 | 13,35 | |
| 7269 | TIJOLO CERAMICO FURADO 6 FUROS 9 X 9 X 19CM | UN | 47,000 | 0,28 | 13,16 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | Sub-total dos materiais | 26,51 |
| | | | | | | |
| | | | | | Mão de obra | |
| | | | | | | |

| | | | | | |
|--|---|-------------|---------------|-----------------|--------------|
| 4750 | PEDREIRO | H | 0,88235294 | 12,24 | 10,80 |
| 6111 | SERVENTE | H | 0,88235294 | 8,05 | 7,10 |
| Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | | |
| Custo Total | | | | | |
| 80008 | Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:9 | M³ | | 257,60 | |
| Encargos Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9 | | | | | |
| Item | Descrição | Unid | Quant. | Unitário | Total |
| | | Materiais | | | |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CPI- 32 | KG | 162,000 | 0,48 | 77,76 |
| 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 162,000 | 0,69 | 111,78 |
| 370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M³ | 1,216 | 36,50 | 44,38 |
| Sub-total dos materiais | | | | | |
| | | Mão de obra | | | |
| 6111 | SERVENTE | H | 2,94117647 | 8,05 | 23,68 |
| Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | | |
| Custo Total | | | | | |
| 80013 | Chapisco | M² | | 2,35 | |
| Encargos Chapisco sobre superfícies verticais empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço de 1:3, espessura de 3 mm. | | | | | |
| Item | Descrição | Unid | Quant. | Unitário | Total |
| | | Materiais | | | |
| 80012 | Preparo de argamassa cimento e areia 1:3 | M³ | 0,003 | 386,04 | 1,16 |
| Sub-total dos materiais | | | | | |
| 4750 | PEDREIRO | H | 0,05882353 | 12,24 | 0,72 |
| 6111 | SERVENTE | H | 0,05882353 | 8,05 | 0,47 |
| Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | | |
| Custo Total | | | | | |
| 80012 | Preparo de argamassa cimento e areia 1:3 | M³ | | 291,10 | |

Encargos | Preparo de argamassa cimentada e madeira

... para o seu dimensionamento e areia sem peneirar, no traço de 1:3

| Item | Descrição | Materiais | Unid | Quant. | Unitário | Total |
|----------|--|---|------|------------|----------|-------|
| 87377 | Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:11 | | | | | |
| | | Sub-total dos materiais | | | | |
| | | Mão de obra | | | | |
| 4750 | PEDREIRO | | M³ | 0,010 | 386,04 | 3,86 |
| 6111 | SERVENTE | | H | 0,35294118 | 12,24 | 4,32 |
| | | | H | 0,35294118 | 8,05 | 2,84 |
| | | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | |
| | | Custo Total | | | | |
| 80014 | Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:11 | | M³ | | | 11,02 |
| Encargos | Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:11 | | | | | |
| Item | Descrição | Materials | Unid | Quant. | Unitário | Total |

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|---|------------|-------|--------|--|--|
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I-32 | | KG | 133,000 | 0,48 | 63,84 | | |
| 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | | KG | 133,000 | 0,69 | 91,77 | | |
| 370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | | M3 | 1,216 | 36,50 | 44,38 | | |
| Sub-total dos materiais | | | | | | 199,99 | | |
| 6111 | SERVENTE | | Mão de obra | | | | | |
| | | | H | 2,94117647 | 8,05 | 23,68 | | |
| | | | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | | |
| | | | | | | 23,68 | | |
| | | | Custo Total | | | | | |
| | | | | | | 223,67 | | |

| | | | | |
|----------|---|-----------|-------------|------------|
| 80017 | Reboco com acabamento liso | M² | | 9,63 |
| Encargos | Reboco para paredes internas com acabamento liso, lustrado e cilindrado, empregando argamassa de cimento e areia média ou fina, no traço 1:1,5, com a | | | |
| Item | Descrição | | | |
| | | | Unid | Quant. |
| | | | Unitário | Total |
| 84072 | Preparo de argamassa de cimento e areia fina, traço 1:1,5 | M³ | 0,003 | 26,78 |
| | Sub-total dos materiais | | | |
| | | | | |
| 4750 | PEDREIRO | | H | 0,47058824 |
| 6111 | SERVENTE | | H | 0,47058824 |
| | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | |
| | | | | |
| | | | Custo Total | |
| | | | | |
| 80015 | Preparo de argamassa de cimento e areia fina, traço 1:1,5 | M³ | | 495,76 |
| Encargos | Preparo de argamassa de cimento e areia média ou fina, seca e peneirada, no traço de 1:1,5, com aditivo impermeabilizante | | | |
| Item | Descrição | | Unid | Quant. |
| | | | Unitário | Total |
| | | | | |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CPI-32 | Materials | KG | 753,000 |
| 370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | | M3 | 0,725 |
| 7325 | EQUIVALENTE | | KG | 20,000 |
| | | | | |

| | | | | | | |
|------|----------|--|---|------------|--|--------|
| | | | | | Sub-total dos materiais | 472,09 |
| | | | | | Mão de obra | |
| 6111 | SERVENTE | | H | 2,94117647 | 8,05 | 23,68 |
| | | | | | | 23,68 |
| | | | | | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | |
| | | | | | | 495,76 |
| | | | | | Custo Total | |

| 80041 | Execução da camada de brita | M³ | #VALOR! | 54,64 |
|--------------|---|----------------------|--|--------------|
| Item | Descrição | | | |
| 4722 | PEDRA BRITADA N. 3 OU 38 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 1,000 | 49,90 |
| | | | | 49,90 |
| | | | Sub-total dos materiais | |
| | | | Mão de obra | |
| 6111 | SERVENTE | H | 0,58823529 | 8,05 |
| | | | | 4,74 |
| | | | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | |
| | | | Custo Total | |
| | | | | 54,64 |

| 80033 | Tampa de concreto armado | M² | 75,18 |
|-----------------|---|----------------------|--------------|
| Encargos | Execução de tampa de concreto armado de 5 cm de espessura | | |
| Item | Descrição | | |
| | | Materiais | |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM C1-32 | KG | 16,200 |
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0,033 |
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0,040 |

Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CRB-CE 339.019

| | | | | | |
|--|--|----|------------|--------------|-------|
| 42 | ACO CA-60 - 7,0MM | KG | 5,270 | 5,19 | 27,35 |
| 337 | ARAME RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0,090 | 12,16 | 1,09 |
| 1347 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM DE 1,10 X 2,20 M | M2 | 0,400 | 23,06 | 9,22 |
| 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1X12") NAO APARELHADA | M2 | 0,120 | 31,99 | 3,84 |
| Sub-total dos materiais | | | | | |
| Mão de obra | | | | | |
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0,17647059 | 12,24 | 2,16 |
| 4750 | PEDREIRO | H | 0,17647059 | 12,24 | 2,16 |
| 378 | ARMADOR | H | 0,27058824 | 12,24 | 3,31 |
| 6111 | SERVENTE | H | 1,87058824 | 8,05 | 15,06 |
| Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | | |
| Custo Total | | | | | |
| | | | | 22,69 | |
| | | | | 75,18 | |

ESTADO DO CEARÁ
GOVERNO MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

| COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS | | | | | Data: | jan/19 |
|---------------------------------|---|-------------------------|--------|----------|-------|--------|
| Município | PEDRA BRANCA | UF | CE | | | |
| Item | Descrição | Unid | Quant. | Unitário | Total | |
| 80000 | Raspagem e limpeza do terreno e locação simples de construção sem gabarito de madeira | M² | | 2,42 | | |
| Encargos | | | | | | |
| Item | Descrição | Unid | Quant. | Unitário | Total | |
| | | Materials | | | | |
| | | Sub-tótal dos materiais | | | | 0,00 |
| | | Mão de obra | | | | |
| 6111 | SERVENTE | H | 0,3 | 8,05 | 2,42 | |
| | | | | | | |
| | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | 2,42 | |
| | Custo Total | | | | 2,42 | |

Marcos José C. Siqueira

Engenheiro Civil
CRÉDITO: 339.019

| Sub-total dos materiais | | | | | 26,51 |
|--|---|------------|------------|----------|---------------|
| Mão de obra | | | | | |
| PEDREIRO | H | 0,88235294 | 12,24 | | 10,80 |
| SERVENTE | H | 0,88235294 | 8,05 | | 7,10 |
| Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | | 17,90 |
| Custo Total | | | | | 44,41 |
| 80008 Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:9 | M ³ | | | | 257,60 |
| Encargos | Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:9 | | | | |
| Item | Descrição | Unid | Quant. | Unitário | Total |
| Materiais | | | | | |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 162,000 | 0,48 | 77,76 |
| 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 162,000 | 0,69 | 111,78 |
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 1,216 | 36,50 | 44,38 |
| Sub-total dos materiais | | | | | 233,92 |
| Mão de obra | | | | | |
| 6111 | SERVENTE | H | 2,94117647 | 8,05 | 23,68 |
| Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | | 23,68 |
| Custo Total | | | | | 257,60 |

| 80016 Chapisco | M ² | 2,35 | | | |
|--|---|----------------|------------|----------|-------------|
| Encargos | Chapisco sobre superfícies verticais empregando argamassa de cimento e areia média ou grossa sem peneirar no traço de 1:3, espessura de 3 mm. | | | | |
| Item | Descrição | Unid | Quant. | Unitário | Total |
| | Materiais | | | | |
| 87377 | Preparo de argamassa cimento e areia 1:3 | M ³ | 0,003 | 386,04 | 1,16 |
| Sub-total dos materiais | | | | | 1,16 |
| 4750 | PEDREIRO | H | 0,05882353 | 12,24 | 0,72 |
| 6111 | SERVENTE | H | 0,05882353 | 8,05 | 0,47 |
| Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | | 1,19 |

Custo Total

| | | | | | |
|--------------|---|--|--|--|------|
| 80012 | Preparo de argamassa cimento e areia 1:3 | | | | 2,35 |
|--------------|---|--|--|--|------|

| | | | | | | |
|-----------------|--|--|--|--|----------------------|---------------|
| Encargos | Preparo de argamassa cimento e areia sem peneirar, no traço de 1:3 | | | | M³ | 291,10 |
|-----------------|--|--|--|--|----------------------|---------------|

| Item | Descrição | Materiais | | | | |
|------|--|-----------|------------|----------|---------------|--|
| | | Unid | Quant. | Unitário | Total | |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 486,000 | 0,48 | 233,28 | |
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0,935 | 36,50 | 34,14 | |
| | Sub-total dos materiais | | | | 267,42 | |
| 6111 | SERVENTE | | | | | |
| | Mão de obra | | | | | |
| | | H | 2,94117647 | 8,05 | 23,68 | |
| | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | 23,68 | |
| | Custo Total | | | | 291,10 | |

80016 Emboco**M²** **11,02**

| | |
|-----------------|--|
| Encargos | Emboço para paredes internas ou externas, empregando argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa sem peneirar, no traço 1:2:1; |
|-----------------|--|

| Item | Descrição | Unid | Quant. | Unitário | Total |
|------|-----------|------|--------|----------|-------|
| | | | | | |

| | |
|--------------|---|
| 87377 | Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:11 |
|--------------|---|

Sub-total dos materiais

| | |
|--|------------------|
| | Materiais |
|--|------------------|

| | Unid | Quant. | Unitário | Total |
|--|----------------|--------|----------|-------|
| | M ³ | 0,010 | 386,04 | 3,86 |

Mão de obra

| | | | | | |
|------|----------|---|------------|-------|------|
| 4750 | PEDREIRO | H | 0,35294118 | 12,24 | 4,32 |
| 6111 | SERVENTE | H | 0,35294118 | 8,05 | 2,84 |

Sub-total da mão de obra com encargos sociais

| | |
|--|--------------------|
| | Custo Total |
|--|--------------------|

11,02

| | |
|--------------|---|
| 80014 | Preparo de argamassa de cimento, cal e areia, traço 1:2:11 |
|--------------|---|

| | |
|-----------------|--|
| Encargos | Preparo de argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar, no traço 1:2:11 |
|-----------------|--|

M³ **223,67**

| Item | Descrição | Unid | Quant. | Unitário | Total |
|------|--|------|---------|----------|---------------|
| | Materiais | | | | |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 133,000 | 0,48 | 63,84 |
| 1106 | CAL HIDRATADA, DE 1A. QUALIDADE, PARA ARGAMASSA | KG | 133,000 | 0,69 | 91,77 |
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 1,216 | 36,50 | 44,38 |
| | Sub-total dos materiais | | | | 199,99 |
| 6111 | SERVENTE | | | | |
| | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | 23,68 |
| | Custo Total | | | | 223,67 |

| | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------|-------------|--|
| 80017 | Reboco com acabamento liso | M² | 9,63 | |
| Encargos Reboco para paredes internas com acabamento liso, lustrado e cilindrado, empregando argamassa de cimento e areia média ou fina, no traço 1:1,5, com a | | | | |
| | | | | |

| Item | Descrição | Materiais | Unid | Quant. | Unitário | Total |
|-------|---|-----------|------|------------|----------|-------------|
| | Mão de obra | | M³ | | | |
| 84072 | Preparo de argamassa de cimento e areia fina, traço 1:1,5 | | M³ | 0,003 | 26,78 | 0,08 |
| | Sub-total dos materiais | | | | | |
| 4750 | PEDREIRO | | H | 0,47058824 | 12,24 | 5,76 |
| 6111 | SERVENTE | | H | 0,47058824 | 8,05 | 3,79 |
| | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | | 9,55 |
| | Custo Total | | | | | 9,63 |

| 80015 | Preparo de argamassa de cimento e areia fina, traço 1:1,5 | M³ | 495,76 | | | |
|---|--|-----------|---------------|---------|----------|--------|
| Encargos Preparo de argamassa de cimento e areia média ou fina, seca e peneirada, no traço de 1:1,5, com aditivo impermeabilizante | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| Item | Descrição | Materiais | Unid | Quant. | Unitário | Total |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | | KG | 753,000 | 0,48 | 361,44 |
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | | M3 | 0,725 | 36,50 | 26,45 |

Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CRUE-MG 339.019

| | | | | | | |
|------|-------------|---|----|------------|------|--------|
| 7325 | EQUIVALENTE | | KG | 20,000 | 4,21 | 84,20 |
| | | Sub-total dos materiais | | | | 472,09 |
| | | Mão de obra | | | | |
| 6111 | SERVENTE | | H | 2,94117647 | 8,05 | 23,68 |
| | | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | 23,68 |
| | | Custo Total | | | | 495,76 |

80005 Execução do lastro concreto

Encargos Execução de lastro de concreto não estrutural, espessura 3 cm

8,76

| Item | Descrição | | Unid | Quant. | Unitário | Total |
|-------|--|-------------------------|------|------------|----------|-------|
| 95240 | Preparo de concreto não estrutural para lastro de piso | Materiais | M³ | 0,040 | 10,68 | 0,43 |
| | | Sub-total dos materiais | | | | |
| | | Mão de obra | H | 0,29411765 | 12,24 | 3,60 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|------------|------|------|
| 4750 | PEDREIRO | | H | 0,58823529 | 8,05 | 4,74 |
| 6111 | SERVENTE | | | | | |
| | | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | 8,34 |
| | | Custo Total | | | | 8,76 |

80004 Preparo de concreto não estrutural para lastro de piso

Encargos preparo de concreto não estrutural sem betoneira, para lastro de piso

197,78

| Item | Descrição | | Unid | Quant. | Unitário | Total |
|------|---|-------------------------|------|---------|----------|--------|
| | | Materiais | | | | |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | | KG | 220,000 | 0,48 | 105,60 |
| 370 | AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | | M3 | 0,677 | 36,50 | 24,69 |
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | | M3 | 0,263 | 49,90 | 13,12 |
| 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 OU 25 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | | M3 | 0,615 | 49,90 | 30,69 |
| | | Sub-total dos materiais | | | | 174,10 |

| | | | | | | |
|------|----------|---|---|------------|------|--------|
| | | Mão de obra | H | 2,94117647 | 8,05 | 23,68 |
| 6111 | SERVENTE | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | 23,68 |
| | | Custo Total | | | | 197,78 |

| 80033 Tampa de concreto armado | | M² | | | | 75,18 |
|--------------------------------|---|---|------------|----------|-------|-------|
| Encargos | | Execução de tampa de concreto armado de 5 cm de espessura | | | | |
| Item | Descrição | Unid | Quant. | Unitário | Total | |
| | Materiais | | | | | |
| 1379 | CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 | KG | 16,200 | 0,48 | 7,78 | |
| 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0,033 | 36,50 | 1,20 | |
| 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE) | M3 | 0,040 | 49,90 | 2,00 | |
| 42 | ACO CA-60 - 7,0MM | KG | 5,270 | 5,19 | 27,35 | |
| 337 | ARAMÉ RECOZIDO 18 BWG - 1,25MM - 9,60 G/M | KG | 0,090 | 12,16 | 1,09 | |
| 1347 | CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA E=12MM DE 1,10 X 2,20 M PARA FORMA CONCR | M2 | 0,400 | 23,06 | 9,22 | |
| 6188 | TABUA MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 30CM (1 X 12") NAO APARELHADA | M2 | 0,120 | 31,99 | 3,84 | |
| | | | | | 52,49 | |
| | Sub-total dos materiais | | | | | |
| | Mão de obra | | | | | |
| 1213 | CARPINTEIRO DE FORMAS | H | 0,17647059 | 12,24 | 2,16 | |
| 4750 | PEDREIRO | H | 0,17647059 | 12,24 | 2,16 | |
| 378 | ARMADOR | H | 0,27058824 | 12,24 | 3,31 | |
| 6111 | SERVENTE | H | 1,87058824 | 8,05 | 15,06 | |
| | | | | | 22,69 | |
| | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | | |
| | Custo Total | | | | | 75,18 |

80039 Instalação de ramal de esgoto sanitário, inclusive conexões

Un


61,14

Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CRP/DF 889.019

| Encargos | | | | | | |
|----------|---|---|------------|--------|----------|-------|
| Item | Descrição | | Unid | Quant. | Unitário | Total |
| | | Materiais | | | | |
| 9836 | TUBO PVC SERIE NORAL - ESGOTO PREDIAL DN 100 - NBR 5688 | M | 3,000 | 9,00 | 27,00 | |
| 301 | ANEL BORRACHA P/ TUBO ESGOTO PREDIAL EB 608 DN 100MM | UN | 1,000 | 2,00 | 2,00 | |
| 7091 | TE SANITARIO PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 100MM | UN | 1,000 | 9,82 | 9,82 | |
| 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS DE PVC C/ ANEL DE BORRACHA (POTE 500G) | UN | 0,046 | 11,90 | 0,55 | |
| 93358 | Escavação manual de valas até 2 m de profundidade | M³ | 0,180 | 51,23 | 9,22 | |
| 94097 | Reaterro de valas | M³ | 0,156 | 3,93 | 0,61 | |
| | | Sub-total dos materiais | | | 49,20 | |
| | | Mão de obra | | | | |
| 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO | H | 0,58823529 | 12,24 | 7,20 | |
| 6111 | SERVENTE | H | 0,58823529 | 8,05 | 4,74 | |
| | | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | 11,94 | |
| | | Custo Total | | | 61,14 | |
| 80002 | Escavação manual de valas até 2 m de profundidade | M³ | | 15,39 | | |
| Encargos | Escavação manual de valas, solo de qualquer categoria, exceto rocha, até 2,00 m de profundidade | | | | | |
| Item | Descrição | | Unid | Quant. | Unitário | Total |
| | | Materiais | | | | |
| | | Sub-total dos materiais | | | 0,00 | |
| | | Mão de obra | | | | |
| 6111 | SERVENTE | H | 1,91176471 | 8,05 | 15,39 | |
| | | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | 15,39 | |
| | | Custo Total | | | 15,39 | |
| 80003 | Reaterro de valas | M³ | | 2,13 | | |
| Encargos | | | | | | |


| Item | Descrição | Unid | Quant. | Unitário | Total |
|------|---|------|------------|----------|-------|
| | Materiais | | | | |
| | | | | | |
| | Sub-total dos materiais | | | | 0,00 |
| | Mão de obra | | | | |
| 6111 | SERVENTE | H | 0,26470588 | 8,05 | 2,13 |
| | | | | | |
| | Sub-total da mão de obra com encargos sociais | | | | 2,13 |
| | Custo Total | | | | 2,13 |

Marcos José C. Siqueira
 Engenheiro Civil
 CRB-CE 539019






Marcos José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CREA-CE: 339.019

| | | | |
|---|---|------------------------|-----------------------------------|
| TÍTULO: CONJUNTO SÉPTICO SISTEMA TANQUE SÉPTICO/FILTRO - TOPO | DATA: OUT/2013 | ESCALA: 1:25 | ARQUIVO: PRANCHAS 01/04 |
| PROJETO: MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | AUTORES | | |
| LOCAL: | NOME: CREA: | NOME: CREA: | DESENV. |
| FUNASA | MINISTÉRIO DA SAÚDE - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | | DESENHO |
| | VISTO | | |



Elcios José C. Siqueira
Engenheiro Civil
CREA-CE: 339.019

| | | | |
|--|---|----------------|---------|
| TÍTULO CONJUNTO SÉPTICO TANQUE SÉPTICO /FILTRO - ISOMÉTRICO 60 | DATA OUT/2013 | ESCALA 1:25 | ARQUIVO |
| PROJETO MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | PRANCHAS 02/04 | | |
| LOCAL | AUTORES | | |
| | NOME: CRIA: | | |
| | NOME: CRIA: | | |
| FUNASA | MINISTÉRIO DA SAÚDE FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE | DESEN.V. | DESENHO |
| | | VISTO | |



| | | | |
|---|------------------|----------------|---------|
| TÍTULO CONJUNTO SÉPTICO TANQUE SÉPTICO - DETALHAMENTO | DATA OUT/2013 | ESCALA 1:25 | ARQUIVO |
| PROJETO MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES | PRANCHA 03/04 | | |
| LOCALIDADE | AUTORES | | |
| NOME: CRA: | | NOME: CREA: | |
| FUNASA | | DESENV | DESENHO |
| | | VISTO | |

MINISTÉRIO DA SAÚDE
FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

